

KATALOGAS CATALOG КАТАЛОГ OGM 1,5 B

*Surinkimo vienetų ir detalių katalogas
Catalog of parts and assembly units
Каталог деталей и сборочных единиц*



*Granulių presas
Pellet press
Пресс гранулятор*

Radviliškis, 2008

ОГМ

ПОДШИПНИКИ

ВАЛ №1 7612 (32312)

ВАЛ №2 7614 (32314) ✓

ВАЛ №3 3522 (22222 ESKF) ✓

ПЛАНШАЙБА ВНТР. 7528А (32228 SKF)

НАР. 7524А (32224 SKF) ✓

РОЛИКИ 32314 SKF (7614А)

ПИТАТЕЛЬ 6307 1209 7607 7807 7209

САЛЬНИКИ

35*58 40*60 38*58 30*52 60*85 170*200

90*5 105*130 150*4 145*150 80*90 210*220

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОГМ

Лит.	Масса	Масштаб
		11
Лист	Листов	1

SURINKIMO VIENETAI IR DETALĖS - ASSEMBLY UNITS AND PARTS - СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ

Pay. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
I	OGM 11.00.000	Presas	Press	Пресс	1
	OGM 10.00.004	Gauotas	Casing	Кожух	1
	OGM 10.00.020	Movai	Coupling	Муфта	1
	OGM 10.00.030A	Padas	Baseplate	Плита	1
	M8x20 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	4
	M20x120 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	8
	20 DIN 125	Poveržlė	Washer	Шайба	8
	8 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	4
	20 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	8
	M20 DIN 934	Veržlė	Nut	Гайка	8
	16x10x70 DIN 6885	Plėistas	Key	Шпонка	1
	N=75kW; n=1500min ⁻¹	El. variklis	Motor	Электродвигатель	1

M8x20 DIN 931
8 DIN 127

16x10x70 DIN 6885

M20 DIN 934

20 DIN 127
OGM 10.00.030A


20 DIN 125
M20x120 DIN 931

OGM 11.00.000

OGM 10.00.004


OGM 10.00.020

N=75kW; n=1500min⁻¹




Рав. 1. Granulatorius (OGM 10.00.000)
Pic. 1. Pelletizing equipment
Рис. 1. Гранулятор

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
2	OGM 10.00.021	Pusmovė	Half-coupling	Полумуфта	1
	OGM 10.00.022	Žvaigždutė	Sprocket	Звездочка	1
	OGM 10.00.024	Amortizatorius	Bufer	Амортизатор	10
	OGM 10.00.025	Apkaba	Clamp	Хомут	5
	OGM 10.00.029	Flanšas	Flange	Фланец	1
	M10x30 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	2
	M16x110 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	5
	M10 DIN 934	Veržlė	Nut	Гайка	2
	M16 DIN 934	Veržlė	Nut	Гайка	10




Pav. 2. Mova (OGM 10.00.020)
 Pic. 2. Coupling
 Рис. 2. Муфта

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
3	OGM 11.00.060	Tepimo kanalas	Oil pipeline	Маслопровод	1
	OGM 11.00.200A	Roleris	Roller	Каток	2
	OGM 11.00.240	Plokštė	Baseplate	Плита	1
	OGM 11.00.350	Viršutinė lopetėlė	Upper blade	Лопатка верхняя	2
	OGM 11.00.210	Apatinė lopetėlė	Under blade	Лопатка нижняя	2
	OGM 11.00.005A	Štuceriš	Union	Штуцер	2
	OGM 11.00.027	Aklidangtis	Screw-cap	Заглушка	2
	OGM 11.00.029	Svirtis	Lever	Рычаг	2
	OGM 11.00.042	Veržlė	Nut	Гайка	1
	OGM 11.00.091A	Atrama	Suport	Упор	4
	OGM 11.00.108	Velenas	Shaft	Вал	1
	OGM 11.00.109	Žiedas	Ring	Кальцо	1
	OGM 11.00.111	Galinė plokštė	Rear plate	Плита задняя	1
	OGM 11.00.114	Įvorė	Bushing	Втулка	2
	OGM 11.00.131	Žiedas	Ring	Кальцо	4
	OGM 11.00.179	Žiedas	Ring	Кальцо	2
	2222E SKF (3522)	Guolis	Bearing	Подшипник	1
	CROR90x5-N70 SKF	Riebokšlis	Collar	Манжет	1
	CROR16x2,5-N70 SKF	Žiedas	Ring	Кальцо	4
	1.2-170x200-1	Riebokšlis	Collar	Манжет	1
	72 DIN 70852	Poveržlė	Washer	Шайба	1
	M12x20 DIN 933	Varžtas	Bolt	Болт	4
	M16x60 DIN 561	Varžtas	Bolt	Болт	4
	M16x40 DIN 933	Varžtas	Bolt	Болт	4
	12 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	4
	16 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	4



Pav. 3. Presas (OGM 11.00.000)
Pic. 3. Press
Рис. 3. Пресс

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
4	OGM 11.00.120	Priėmėjas			1
	OGM 11.00.007	Krumpliaratis	Helical gear	Колесо косозубое	1
	OGM 11.00.015	Veržlė	Nut	Гайка	1
	OGM 11.00.017	Tarpinė	Gasket	Прокладка	1
	OGM 11.00.101A	Pleištas	Key	Шпонка	1
	OGM 11.00.107	Ivorė	Bushing	Втулка	1
	OGM 11.00.122	Pagrindinis velenas	Main shaft	Вал главный	1
	OGM 11.00.141	Matrica	Die	Матрица	1
	OGM 11.00.192	Sąvarža	Yoke	Хомут	2
	32228 SKF (7528A)	Guolis	Bearing	Подшипник	1
	1.2-170x200-I	Riebokšlis	Collar	Манжет	1
	32x18x110 DIN 6885	Pleištas	Key	Шпонка	1
	M8x20 DIN 912	Varžtas	Bolt	Болт	1
	M8x16 DIN 933	Varžtas	Bolt	Болт	1
	M16x30 DIN 933	Varžtas	Bolt	Болт	4
	M20x140 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	2
	M20 DIN 934	Veržlė	Nut	Гайка	2
	12 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	4
	16 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	4
	20 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	2




Рав. 4. Преса (OGM 11.00.000)

Рис. 4. Press

Рис. 4. Пресс

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
5	OGM 11.00.002A	Velenas-krumpliariatis	Pinion-shaft	Вал-шестерня	1
	OGM 11.00.003A	Dangtelis	Cover	Крышка	1
	OGM 11.00.004	Reguliavimo tarpinė	Spacer shim	Прокладка регулировочная	2
	OGM 11.00.004-01	Reguliavimo tarpinė	Spacer shim	Прокладка регулировочная	2
	OGM 11.00.004-02	Reguliavimo tarpinė	Spacer shim	Прокладка регулировочная	2
	OGM 11.00.005	Žiedas	Ring	Кальцо	1
	OGM 11.00.006A	Velenas-krumpliariatis	Pinion-shaft	Вал-шестерня	1
	OGM 11.00.008	Krumpliariatis	Helical gear	Колесо косозубое	1
	OGM 11.00.041	Reguliavimo tarpinė	Spacer shim	Прокладка регулировочная	2
	OGM 11.00.041-01	Reguliavimo tarpinė	Spacer shim	Прокладка регулировочная	2
	OGM 11.00.041-02	Reguliavimo tarpinė	Spacer shim	Прокладка регулировочная	2
	OGM 11.00.044	Dangtelis	Cover	Крышка	2
	OGM 11.00.188	Dangtelis	Cover	Крышка	1
	32314B SKF (7614A)	Guolis	Bearing	Подшипник	2
	32312 SKF (7612A)	Guolis	Bearing	Подшипник	2
	1-60x85-1	Riebokšlis	Collar	Манжет	1
	22x14x70 DIN 6885	Pleištas	Key	Шпонка	1
	M12x30 DIN 933	Varžtas	Bolt	Болт	16
	12 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	16



Pav. 5. Presas (OGM 11.00.000)

Pic. 5. Press

Рис. 5. Пресс

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
6	OGM 11.00.004A	Veržlė	Nut	Гайка	1
	OGM 11.00.009	Žiedas	Ring	Кальцо	2
	OGM 11.00.011B	Nukerpamas kaištis	Shear pin	Штифт срезной	2
	OGM 11.00.012	Tarpinė	Gasket	Прокладка	1
	OGM 11.00.031	Flanšas	Flange	Фланец	1
	OGM 11.00.032	Įvorė	Bushing	Втулка	4
	OGM 11.00.034-01	Įvorė	Bushing	Втулка	1
	OGM 11.00.063	Veržlė	Nut	Гайка	1
	32224 SKF (7524A)	Guolis	Bearing	Подшипник	1
	080-090-58-2-2	Žiedas	Ring	Кальцо	1
	210-220-58-2-2	Žiedas	Ring	Кальцо	1
	72 DIN 70952	Poveržlė	Washer	Шайба	1
	120 DIN 70952	Poveržlė	Washer	Шайба	1
	4x32 DIN 94	Vielokaištis	Cotter pin	Шплинт	4
	8h8x36 DIN 7	Kaištis	Dowel pin	Штифт цилиндрический	1
	M12x40 DIN 933	Varžtas	Bolt	Болт	10
	12 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	10

4x32 DIN 94

8h8x36 DIN7

OGM 11.00.011B

32224 SKF (7524A)

120 DIN 70952

OGM 11.00.063

210-220-58-2-2

OGM 11.00.031

080-090-58-2-2

OGM 11.00.009

72 DIN 70952

OGM 11.00.004A


OGM 11.00.012

OGM 11.00.034-01

OGM 11.00.032

12 DIN 127

M12x40 DIN 933




Рав. 6. Presas (OGM 11.00.000)

Рис. 6. Press

Рис. 6. Пресс

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
7	OGM 11.00.055	Pleištas	Key	Шпонка	1
	OGM 11.00.117A	Žiedas	Ring	Кальцо	1
	OGM 11.00.118	Ašis	Axle	Ось	1
	OGM 11.00.119	Veržlė	Nut	Гайка	1
	OGM 11.00.121	Poveržlė	Washer	Шайба	1
	OGM 11.00.197	Skečiamasis žiedas	Ring	Кальцо	1
	OGM 11.00.201	Roleris	Roller	Каток	1
	OGM 11.00.202	Žiedas	Ring	Кальцо	2
	OGM 11.00.203	Dangtelis	Cover	Крышка	2
	OGM 11.11.006	Aklidangtis	Screw-cap	Заглушка	1
	32314B SKF (7614A)	Guolis	Bearing	Подшипник	2
	CR105x130x12 CRW1R SKF	Riebokšlis	Collar	Манжет	2
	150x4 DIN 472	Žiedas	Ring	Кальцо	1
	145-150-30-2-4	Žiedas	Ring	Кальцо	2
	B1 M6x16 DIN 963	Varžtas	Bolt	Болт	1
	M8x12 DIN 933	Varžtas	Bolt	Болт	8




Pav. 7. Roleris (OGM 11.00.200A)

Рис. 7. Ролик

Рис. 7. Каток

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
8	OGM 10.00.003	Gaubtas	Casing	Кожух	1
	OGM 10.00.005	Tarpinė	Gasket	Прокладка	1
	OGM 12.00.000	Maišytuvas	Distributor	Смеситель	1
	OGM 12.00.010	Apsauga	Casing	Кожух	1
	OGM 15.00.000	Dozatorius	Meter	Дозатор	1
	105.009.02.030	Grandininė mova	Chain belt	Цепная муфта	1
	10x8x50 DIN 6885	Pleištas	Key	Шпонка	1
	R37DT90L4 SEW	Motoreduktorius	Gear motor	Моторедуктор	1
	N=1.5kW; n=106aps/min¹				
	M8x20 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	2
	M8x25 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	12
	M12x30 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	4
	M8 DIN 934	Veržlė	Nut	Гайка	12
	M12 DIN 934	Veržlė	Nut	Гайка	4
	8 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	14
	12 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	4




Рав. 8. Granulatorius (OGM 10.00.000)

Pic. 8. Pelletizing equipment

Рис. 8. Гранулятор

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
9	OGM 12.00.010	Apsauga	Casing	Кожух	1
	OGM 12.00.020	Maišytuvas	Distributor	Смесител	1
	OGM 12.00.002A	Skriemulys	Pulley	Шкив	1
	OGM 12.00.003A	Skriemulys	Pulley	Шкив	1
	N=2,2kW; n=1500min ⁻¹	El. variklis	Motor	Электродвигатель	1
	A-1400	Diržas	Belt	Ремень	3
	10x8x50 DIN 6885	Pleištas	Key	Шпонка	1
	M8x20 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	9
	M8x35 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	4
	8 DIN 125	Poveržlė	Washer	Шайба	4
	8 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	9




Pav. 9. Maišytuvas (OGM 12.00.000)

Рис. 9. Distributor


Рис. 9. Смеситель

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
10	OGM 12.00.090A	Dangtelis	Cover	Крышка	1
	OGM 12.00.077	Dangtelis	Cover	Крышка	1
	OGM 12.00.078	Guolio korpusas	Bearing case	Корпус подшипника	2
	OGM 12.00.079	Tarpinė	Gasket	Прокладка	2
	OGM 12.00.081	Dangtelis	Cover	Крышка	1
	1207E SKF (1207)	Guolis	Bearing	Подшипник	2
	CR35x58x10 CRW1R SKF	Riebokšlis	Collar	Манжет	1
	CR 40x60x10 YMS4R SKF	Riebokšlis	Collar	Манжет	2
	35x1,5 DIN 471	Ziedas	Ring	Кальцо	2
	M10 DIN 71412	Tepalinė	Oiler	Масленка	2
	M10x35 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	8
	10 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	8



Pav. 10. Maišytuvas (OGM 12.00.000)
 Pic. 10. Distributor
 Рис. 10. Смеситель

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
11	OGM 15.00.020	Sraigtas	Auger	Шнек	1
	OGM 00.26.088A	Dangtelis	Cover	Крышка	1
	OGM 00.26.165	Dangtelis	Cover	Крышка	1
	OGM 00.26.228	Dangtelis	Cover	Крышка	1
	1209EK SKF (11208)	Guolis	Bearing	Подшипник	2
	CR40x60x10 HMS4R SKF	Riebokšlis	Collar	Манжет	3
	M8 DIN 71412	Tepalinė	Oiler	Масленка	2
	M10x20 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	5
	10 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	5




Pav. 11. Dozatorius (OGM 15.00.000)

Pic. 11. Meter

Рис. 11. Дозатор

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
12	ПРЛ-25,4-5000	Grandinė	Chain	Цепь	1
	С-ПРЛ-25,4-5000	Grandis	Link	Звено	1
	105.009.02.007	Pusmovė	Half-coupling	Полуъуфта	1
	105.009.02.007-1	Pusmovė	Half-coupling	Полуъуфта	1
	M8x12 DIN 914	Sraigtas	Screw	Винт	2
12					




Рав. 12. Grandininè mova (105.009.02.030)

Pic. 12. Chain belt

Рис. 12. Цепная муфта

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
13	OGM 11.00.040	Gaubtas	Casing	Кожух	1
	OGM 11.08.050	Durėlės	Door	Дверка	1
	OGM 11.10.000	Maitintuvas	Batcher	Питатель	1
	OGM 11.10.010	Korpusas	Meter case	Корпус	1
	OGM 11.11.000	Magnetai	Magnets	Магниты	1
	OGM 11.00.169	Sraigtas	Auger	Шнек	3
	M8x20 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	4
	M10 DIN 934	Veržlė	Nut	Гайка	2
	M12 DIN 934	Veržlė	Nut	Гайка	3
	M16 DIN 934	Veržlė	Nut	Гайка	2
	8 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	4
	10 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	2
	16 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	2
	16 DIN 9021	Poveržlė	Washer	Шайба	2




Pav. 13. Maitintuvas (OGM 11.10.000)

Рис. 13. Batcher

Рис. 13. Питатель

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
14	OGM 11.10.020	Sraigtas	Auger	Шнек	1
	OGM 11.00.147	Korpusas	Meter case	Корпус	1
	OGM 11.00.148	Įvare	Bushing	Втулка	1
	OGM 11.00.149	Tarpinė	Gasket	Прокладка	1
	OGM 11.00.151	Dangtelis	Cover	Крышка	1
	6307 SKF (307)	Guolis	Bearing	Подшипник	2
	CR40x60x8 CRW1R SKF				
	1.1x40x60-1	Riebokšlis	Collar	Манжет	1
	1B35 DIN 471	Žiedas	Ring	Кальцо	1
	M10x1 DIN 71412	Tepalinė	Oiler	Масленка	1
	M8x20 DIN 933	Varžtas	Bolt	Болт	4
	8 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	4





Pav. 14. Maitintuvas (OGM 11.10.000)

Pic. 14. Batcher

Рис. 14. Питатель

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
15	OGM 01.01.000	Sparnuotė	Impeller	Крыльчатка	1
	OGM 01.02.000	Gaubtas	Casing	Кожух	1
	OGM 01.03.000	Ciklono kūgis	Cyclone stack	Конус циклона	1
	OGM 01.04.000	Durėlės	Door	Дверка	1
	OGM 01.10.001	Tarpinė	Gasket	Прокладка	4
	OGM 01.10.003	Tarpinė	Gasket	Прокладка	8
	OGM 01.10.004	Įvorė	Bushing	Втулка	16
	M8x40 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	16
	M10x30 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	16
	M10 DIN 934	Veržlė	Nut	Гайка	16
	8 DIN 125	Poveržlė	Washer	Шайба	16
	10 DIN 125	Poveržlė	Washer	Шайба	16




Рав. 15. Ventilatorius (OGM 01.10.000)

Pic. 15. Fan

Рис. 15. Вентилятор

Pav. Nr. Pic. No. № Рис	Žymėjimas Designation Обозначение	Pavadinimas	Name	Название	Kiekis Stock Количество
16	OGM 01.01.100	Sparnuotė	Impeller	Крыльчатка	1
	OGM 01.01.200	Dangtelis	Cover	Крышка	1
	OGM 01.01.001	Poveržlė	Washer	Шайба	1
	M16x30 DIN 933	Varžtas	Bolt	Болт	1
	M16x60 DIN 931	Varžtas	Bolt	Болт	4
	16 DIN 127	Poveržlė	Washer	Шайба	5



Рав. 16. Ventilatorius (OGM 01.10.000)

Pic. 16. Fan

Рис. 16. Вентилятор